


Brady te facilita estar en cumplimiento con los reglamentos de seguridad con el Servicio de procedimientos gráficos de bloqueo



PASO 1

Un **ingeniero de campo** certificado recopila información para cada máquina que tiene múltiples fuentes de energía.

PASO 2

Utilizando la información recopilada, el **ingeniero de campo** creará procedimientos de bloqueo para cada una de las máquinas. El procedimiento describe los pasos para bloquear completamente.

PASO 3

El **ingeniero de campo** instalará procedimientos laminados duraderos en el equipo, en el lugar donde se necesitan, así como tarjetas de identificación de fuentes de energía con código de color, en todos los puntos de control de energía.

PASO 4

El **ingeniero de campo** dará capacitación a los empleados, y les proporcionará archivos electrónicos y copias físicas de todos los procedimientos creados.



{ Solicita más información:
800-262-7777 }

Brady México
Servicio al Cliente: 800-262-7777
www.BradyID.com.mx

