

## Bezpečnostní značky na stroje odpovídající normě

Dosáhněte vyšší úrovně bezpečnosti strojů

[www.bradyeurope.com/machinesafety](http://www.bradyeurope.com/machinesafety)



Varujte a informujte uživatele optimálním způsobem o bezpečnostních rizicích stroje, která nelze konstrukcí stroje odstranit, pomocí našich spolehlivých a vysoce viditelných bezpečnostních značek pro stroje.

### Plně v souladu s předpisy

Naše bezpečnostní značka pro stroje splňuje mezinárodně uznávanou normu ISO 3864-2:2016. Dodržení této normy umožňuje maximální rozpoznání a napomáhá uživatelům strojů lépe porozumět jakýmkoli výstrahám, upozorněním nebo požadavkům na povinné OOP. Celý sortiment bezpečnostních značek pro stroje je k dispozici i na materiálech schválených společnostmi UL.

### Vysoce viditelné

Značky lze aplikovat na jakýkoli povrch, kde jsou nejvíce viditelné a co nejlépe umístěné pro zlepšení bezpečnosti stroje. Tisk s vysokým rozlišením ještě více poutá pozornost jasnými barvami a ostrým sdělením bezpečnostní zprávy s vysokým rozlišením. Značky tiskneme na naše spolehlivé průmyslové materiály, které dokáží odolat náročným podmínkám a zůstávají připevněné a čitelné po mnoho let.

### Zakázková výroba

Naše bezpečnostní značky pro stroje jsou vysoce přizpůsobitelné, aby vyhovovaly různým potřebám a situacím použití stroje. Mezi možnosti patří úprava velikosti značky, tvaru a lepidla, aby se optimálně hodila pro jakýkoli stroj nebo díl. Materiály značek lze měnit, aby se zajistila spolehlivost označení v konkrétním vnitřním nebo venkovním prostředí. Jakékoli výtisky lze zcela přizpůsobit tak, aby měly optimální dopad na bezpečnost stroje.




Další informace najdete na webu společnosti Brady nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese [emea\\_request@bradycorp.com](mailto:emea_request@bradycorp.com).

## Bezpečnostní značky pro stroje pomáhají snižovat bezpečnostní rizika



1. Eliminujte bezpečnostní rizika konstrukcí strojů




2. Nahradte bezpečnostní rizika strojů



3. Omezte bezpečnostní rizika strojů



4. Informujte o bezpečnostních rizicích strojů



5. Vyškolete uživatele, jak přistupovat k bezpečnostním rizikům strojů



6. Chraňte uživatele před bezpečnostními riziky strojů

## Vizuální značky splňující požadavky normy ISO 3864-2

Vizuální značky splňující požadavky normy obsahují 1 ze 3 signálních slov a nejméně jednu bezpečnostní značku podle normy ISO 7010.



### CAUTION (UPOZORNĚNÍ)

Signální slovo označující nebezpečnou situaci, která v případě, že se jí nezabrání, může vést k lehkému až středně těžkému zranění.



### WARNING (VAROVÁNÍ)

Signální slovo označující nebezpečnou situaci, která v případě, že se jí nezabrání, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.




### DANGER (NEBEZPEČÍ)

Signální slovo označující nebezpečnou situaci, která bude mít v případě, že se jí nezabrání, za následek smrt nebo vážné zranění. Omezuje se na extrémní situace.

## Standardní bezpečnostní značky pro stroje (splňující požadavky normy ISO 3864-2:206)



Lepicí



Bez lepidla

